


País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/04/2019	Fecha UTC:	07/04/2019
Hora local:	12.15	Hora UTC:	15.15
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Líbano (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	37° 35' 30" S - 61° 22' 36" W		
Elevación (ft):	770		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de crucero, con intención de descender, el piloto redujo la velocidad a ralentí y el motor se detuvo por lo que se procedió a un aterrizaje de emergencia impactando con un tendido eléctrico.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	P92	S/N:	
Operador:	Aeroclub Puan		
Propietario:	Aerotec Argentina S.A.		
Matrícula:	LV-S026		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Puan (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo Puan (Provincia de Buenos Aires)