

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	13/11/2018	Fecha UTC:	13/11/2018
Hora local:	03:15	Hora UTC:	06:15
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Int de Resistencia (Prov. de Chaco)		
Ubicación:	27° 26' 53" S - 059° 03' 19" W		
Elevación (ft):	173		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		

Reseña del Suceso:

En fase de crucero bordeando zona de tormenta convectiva, la aeronave experimenta vibración en el motor derecho por lo que se decide aterrizar por precaución en el aeropuerto de Resistencia (Chaco) Pasajeros y tripulación descendieron sin inconvenientes. Nota: este evento se trató con el rango de "Intervención" por parte de la JIAAC, pero luego de las evaluaciones pertinentes se decidió proceder a abrir expediente de investigación como "Incidente", dado que se encontraron patrones de repetición de la falla.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				180		180
Total				180		180

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Boeing		
Modelo:	737 Max 8	S/N:	
Operador:	Aerolíneas Argentinas		
Propietario:	Aerolíneas Argentinas		
Matrícula:	LV-HKW		

Licencia de piloto al mando:	TLA
Nacionalidad de tripulación:	Argentina
Nacionalidad de pasajeros:	--
Daños a la aeronave:	Ninguno - --
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Int Ezeiza
Lugar de destino:	Aeropuerto Int de Punta Cana