

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	13/02/2020	Fecha UTC:	13/02/2020
Hora local:	13.45	Hora UTC:	16.45
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona rural próxima al Aeropuerto de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	38° 1' 35" S - 57° 38' 20" W		
Elevación (ft):	90		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de remolque de carteles, luego de liberar uno de ellos, se produjo una falla en el motor que obligó a la aeronave a aterrizar de emergencia en un campo no preparado.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Aeroboero		
Modelo:	AB-180 RVR	S/N:	
Operador:	Privado		
Propietario:	Privado		
Matrícula:	LV-MFN		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Publicidad
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Mar del Plata – Club de Planeadores (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Mar del Plata – Club de Planeadores (Provincia de Buenos Aires)