

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	01/03/2020	Fecha UTC:	01/03/2020
Hora local:	14.35	Hora UTC:	17.35
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Presidente Perón – Neuquén (Provincia de Neuquén)		
Ubicación:	38° 56' 56" S - 68° 9' 21" W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de crucero, a nivel de vuelo 350, se produjo una aparente falla en el sistema de presurización, pérdida de presión de cabina y posterior procedimiento de emergencia. La tripulación realizó un desvío hacia el aeropuerto de Neuquén, donde el aterrizaje se efectuó sin inconvenientes.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				93		93
Total				93		93

Aeronave Nº 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Embraer		
Modelo:	E190	S/N:	
Operador:	Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.		
Propietario:	Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.		
Matrícula:	LV-CIF		
Licencia de piloto al mando:	TLA		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de tripulación:	Argentina
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno -
Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto de Bariloche (Provincia de Río Negro)
Lugar de destino:	Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad de Buenos Aires)