

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	10/05/2019	Fecha UTC:	10/05/2019
Hora local:	07:30	Hora UTC:	10:30
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Mendoza)		
Ubicación:	32° 49' 54" S - 68° 47' 34" W		
Elevación (ft):	2.310		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En la fase de crucero la aeronave tuvo una falla en el sistema hidráulico, aterrizando en el aeródromo de alternativa. Durante el frenado con el sistema de emergencia, sobrepasó el final de pista.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				5		5
Total				5		5

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Learjet		
Modelo:	60	S/N:	
Operador:	Flyzar		
Propietario:	Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.		
Matrícula:	LV-GCK		
Licencia de piloto al mando:	TLA		

Nacionalidad de tripulación:	██████
Nacionalidad de pasajeros:	██████
Daños a la aeronave:	Menor - ██████
Otros daños:	██████
Mercancías peligrosas:	██████
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - No regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Intl. Ministro Pistarini
Lugar de destino:	Aero puerto Intl. Comodoro Arturo Merino Benítez

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:

Fabricante:

Modelo:

S/N:

Operador:

Propietario:

Matrícula:

Licencia de piloto al mando:

Nacionalidad de tripulación:

Nacionalidad de pasajeros:

Daños a la aeronave:

Mercancías peligrosas:

Fase de vuelo:

Tipo de operación:

Alcance de operación:

Lugar de origen:

Lugar de destino: