

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	22/01/2019	<b>Fecha UTC:</b>	22/01/2019
<b>Hora local:</b>	12.35	<b>Hora UTC:</b>	15.35
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández – Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz)		
<b>Ubicación:</b>	51° 36' 32" S - 69° 18' 46" W		
<b>Elevación (ft):</b>	61		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>La aeronave realizó un contacto anormal con la pista, desprendiéndose la rueda del tren de aterrizaje de nariz.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				2		2
<b>Total</b>				2		2

**Aeronave N° 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Beechcraft		
<b>Modelo:</b>	F-33-A	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Jorge Miguel Gómez		
<b>Matrícula:</b>	LV-VBI		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Aterrizaje
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas – Chile)
<b>Lugar de destino:</b>	Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández (Provincia de Santa Cruz – Río Gallegos)