

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	17/11/2018	Fecha UTC:	17/11/2018
Hora local:	14:30	Hora UTC:	17:30
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Paso de los Libres (Prov. de Corrientes)		
Ubicación:	29° 15' 44" S - 57° 03' 00" W		
Elevación (ft):	En vuelo		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En vuelo en fase de crucero a FL360 la aeronave experimentó una despresurización de cabina y activación automática del sistema de oxígeno de emergencia. En consecuencia realizó un descenso de emergencia a FL100, continuando vuelo hasta destino.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				150		150
Total				150		150

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Boeing		
Modelo:	737-86-J	S/N:	
Operador:	Flybondi		
Propietario:			
Matrícula:	LV-HFR		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		

Daños a la aeronave:	Ninguno - --
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto de Iguazú (Misiones)
Lugar de destino:	Aeropuerto El Palomar (Buenos Aires)