

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	20/08/2019	Fecha UTC:	20/08/2019
Hora local:	17.30	Hora UTC:	20.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeródromo de Morón (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 40' 45" S - 58° 38' 37" W		
Elevación (ft):	95		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante el proceso de aproximación, al realizar un viraje, el motor de la aeronave detuvo, por lo que la tripulación decidió hacer un aterrizaje de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	P2002 Sierra	S/N:	
Operador:	BA Flight		
Propietario:	Particular		
Matrícula:	LV-S050		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aproximación
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto General Urquiza (Provincia de Entre Ríos)
Lugar de destino:	Aeródromo Morón (Provincia de Buenos Aires)