

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	29/12/2018	Fecha UTC:	29/12/2018
Hora local:	17.00	Hora UTC:	20.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona Rural Orán (Pcia. de Salta)		
Ubicación:	23° 5' 8" S - 64° 19' 49" W		
Elevación (ft):	1.171		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En la fase de maniobras el motor de la aeronave experimentó pérdida de potencia por lo que el piloto decidió aterrizar por precaución en el cauce seco de un río.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-22	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Santiago Andrés Fernández		
Matrícula:	LV-FII		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Publicidad
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Orán (Pcia. de Salta)
Lugar de destino:	Aeródromo Orán (Pcia. de Salta)