


País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	15/10/2018	Fecha UTC:	15/10/2018
Hora local:	17.30	Hora UTC:	20.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona rural cercana a Gorchs (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	35° 44' 52" S - 58° 55' 20" W		
Elevación (ft):	40		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de crucero el helicóptero impactó con una línea de media tensión lo que provocó la pérdida de control y posterior impacto de la aeronave contra el terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo		4				4
Total		4				4

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Helicóptero		
Fabricante:	Robinson		
Modelo:	R 44	S/N:	
Operador:	Flight Tours		
Propietario:	Lopo Damián – DDay SA		
Matrícula:	LV-BSB		
Licencia de piloto al mando:	IVH		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Destruído -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Héroes de Malvinas – Tandil (Pcia. de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Helipuerto Las Chacritas (Pcia. de Buenos Aires)