

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	24/11/2018	Fecha UTC:	24/11/2018
Hora local:	15.23	Hora UTC:	18.23
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 49' 20" S - 58° 32' 9" W		
Elevación (ft):	67		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>En la fase de crucero la aeronave ingresó en una zona de turbulencia severa, situación que produjo lesiones leves a un pasajero y a dos integrantes de la tripulación.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo			3	142		145
Total			3	142		145

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Boeing		
Modelo:	737-800	S/N:	
Operador:	Aerolíneas Argentinas S.A.		
Propietario:	Aerolíneas Argentinas S.A.		
Matrícula:	LV-GGQ		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto de Río de Janeiro (Brasil)
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Pcia. de Buenos Aires)