

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	29/12/2018	Fecha UTC:	29/12/2018
Hora local:	00.59	Hora UTC:	03.59
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 48' 58" S - 58° 31' 58" W		
Elevación (ft):	67		
Condiciones meteorológicas:	IMC		
Reseña del Suceso: <i>La aeronave aterrizó en el aeropuerto de alternativa con un neumático del tren principal izquierdo dañado.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				136		136
Total				136		136

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Boeing		
Modelo:	B 737-800	S/N:	
Operador:	FB Líneas Aéreas S.A.		
Propietario:	FB Líneas Aéreas S.A.		
Matrícula:	LV-HKR		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (Paraguay)
Lugar de destino:	Aeropuerto El Palomar (Buenos Aires)