


País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	16/02/2019	Fecha UTC:	16/02/2019
Hora local:	9.55	Hora UTC:	12.55
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 49' 20" S - 58° 32' 9" W		
Elevación (ft):	67		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de despegue una de las ruedas del tren de aterrizaje principal experimentó un desbande de cubierta. La aeronave retornó al aeródromo de salida sin inconvenientes.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				241		241
Total				241		241

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Airbus		
Modelo:	A330-200	S/N:	
Operador:	Aerolíneas Argentinas S.A.		
Propietario:	Aerolíneas Argentinas S.A.		
Matrícula:	LV-GKO		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	Menor - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego)