

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/01/2019	Fecha UTC:	07/01/2019
Hora local:	13.14	Hora UTC:	16.14
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla – Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	37° 56' 3" S - 57° 34' 24" W		
Elevación (ft):	72		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Posterior al aterrizaje, durante la maniobra de viraje en pista, se desprendió la rueda del tren de nariz lo que ocasionó que las palas de la hélice impactaran contra el asfalto.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C 182-A	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-FZY		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla – Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires)