

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	27/01/2019	Fecha UTC:	27/01/2019
Hora local:	15.00	Hora UTC:	18.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeródromo Cutral Có (Provincia de Neuquén)		
Ubicación:	38° 56' 24" S - 69° 16' 9" W		
Elevación (ft):	2.132		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de despegue se desenganchó la soga de remolque del planeador, luego de lo cual la aeronave experimentó pérdida de control e impacto en el terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	1					1
Total	1					1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Planeador		
Fabricante:	PZL - Bielsko		
Modelo:	SZD48-1	S/N:	
Operador:	Club de Planeadores Cutral Có		
Propietario:	Club de Planeadores Cutral Có		
Matrícula:	LV-DNX		
Licencia de piloto al mando:	PPL		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Destruído -		

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Cutral Có (Provincia de Neuquén)
Lugar de destino:	Aeródromo Cutral Có (Provincia de Neuquén)